ᐃᓄᒃᓂᒃ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᔾᔪᑎ ᓄᑕᒥᒃ ᐱᓇᓱᑎᑕᖃᕐᓂᖓᓂᒃ
Stantec Consulting Ltd.

ᒪᓕᒃᓗᒍ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᖅ 55(1) ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒥᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᐅᑦ ᖃᖓᓂ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ᐱᕐᑯᔭᐃᑦ ("ᐱᕐᑯᔭᐃᑦ"), ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᕗᑦ ᐅᑯᐊ ᓴᑕᓐᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᑦ Stantec Consulting Limited ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᒃᒪᑕ ᓄᑕᒥᒃ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑕᕋᓱᒃᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒥᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ ("NWB") ᐊᑐᕈᒪᒃᓗᑎᒃ ᐃᒥᕐᒥᒃ ᐅᑯᓗᓐᓂᑦ ᑯᕕᓯᖃᑦᑕᕈᒪᒃᓗᑎᒃ ᐊᑐᕆᕐᑐᓂᒃ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐊᑕᓂᑦᑐᓂᒃ ᐱᔭᒃᓴᖃᕐᑎᒃᓗᒋᑦ:

ᑎᑎᕋᕐ ᓇᓴᐅᑕ: **1BR-BIR-----**
ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᐅᔪᖅ: **ᕿᖓᐅᑦ ᕿᑭᕐᑕᖓᓂ ᓴᓗᒻᒪᕐᓴᐃᓂᖅ ᐃᓚᒋᔭᖓ** 3 **ᐊᑯᑎᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ**
ᓄᓇᒥ ᓇᒻᒥᓐᓂᖓ: **ᓴᓂᒧᑦ** Latitude: 76º08’20”N; ᑐᑭᒧᑦLongitude: 104º3’42”W
Latitude: 76º19’35”N; Longitude: 104º4’35”W
ᐱᔾᔪᑎᖓ: **ᑕᒃᒪᕐᕕᐅᔪᖅ ᐊᑯᑎᖓᓂᒃ ᓴᓗᒻᒪᕐᓴᐃᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᓪᓗᒋᑦ**
ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᖓ: **“B”**

ᑭᓇᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑐᖓᓱᒃᑎᑕᐅᕗᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᖃᕈᑎᑦ ᑐᓂᓯᕐᑯᓪᓗᒋᑦ ᐅᑯᓂ ᑐᖓᓂᓗᓐᓂᑦ ᐊᒋᓯ 10, 2013 ᐅᕗᖓ:

ᐊᖓᔪᖃᕐ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ
ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒥᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ
P.O. Box 119, Gjoa Haven, Nunavut X0B 1J0
ᐅᖃᓚᐅᑕ : (867) 360-6338; ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᕈᑕ: (867) 360-6369;
ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕋᕈᑕ: licensing@nunavutwaterboard.org

ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᔪᒪᔪᑦ ᐱᓇᓱᑕᐅᔪᑦ ᑕᑯᔭᐅᔪᒪᒃᐸᑕ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᕐᑐᑦ ᐃᒃᐱᒃᓂᕐᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ, ᐊᑭᖃᖏᓪᓗᑎᒃ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᐸᒃᓗᒍ ᐅᓇ:

ᐊᑎᓕᐅᕈᑕ *public* ᐃᓱᕈᓐᓇᐅᑕ *registry*

ᐅᑭᓗᓐᓂᑦ ᐅᖃᐅᑎᓗᒍ ᐅᓇ:
Julie Ross, Golder Associates Ltd.
ᐅᖃᓚᐅᑕ: (780) 930-8630; ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: (780) 483-1574
ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕋᕈᑕ: julie_ross@golder.com

ᑭᐅᔭᐅᖏᒃᑯᓂ ᑕᓐᓇ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᔾᔪᑎ ᐱᓇᓱᑎᑕᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐅᓪᓗᖏᑦ ᑐᖓᓂ ᐱᔭᕆᐊᓕᑦ ᒪᓕᖏᑉᐸᑕ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕈᓐᓂᕋᔭᕐᑐᖅ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕋᓗᐊᕐᓂᕐᓗᓂ, ᒪᓕᒃᓗᒍ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᖅ 58-ᒥᑦ 61-ᒧᑦ ᐱᕐᑯᔭᓂ.