ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᖅᓯᑦᔪᑦ ᓄᑖᖑᔾᑎᒃᓴᒧᑦ ᑐᒃᓯᖅᑐᕈᑕᐅᔪᒧᑦ
ᐸᕐᓇᒃ ᒎᓕᑦ ᓇᒥᓂᖃᖅᑐᑦ

ᒪᓕᒃᓗᒍ ᐃᓚᖓᓂ 55(1) ᑖᑉᑯᓇᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒪᓕᕆᓂᖅᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇᑉ ᖃᖓᓂ ᐱᔪᖕᓇᐅᓯᓕᕆᔨᑦ ᐊᐱᖅᓱᐃᔨᕋᓛᑦ ᐱᕐᑯᔭᑦ ("ᐱᕐᑯᔭᑦ"), ᑐᓴᖅᓯᑦᔪᑕᐅᔪᖅ ᑖᑉᑯᐊᑦ ᐸᕐᓇᒃ ᒎᓕᑦ ᓇᒥᓂᖃᖅᑐᑦ ᑐᓂᓯᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥᒃ ᐋᕿᒋᐊᕈᑎᒃᓴᒧᑦ ᐃᒪᖅᒧᑦ ᓚᐃᓴᐅᔪᒧᑦ ᑖᑉᑯᓄᖓ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏ (ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ) ᐊᑐᖅᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᖅᒥᒃ ᐅᑯᓗᓃᑦ ᐊᒃᑕᖅᓂᕐᒥᒃ ᐊᒃᑕᑯᓂᒃ ᐃᒪᖅᒧᑦ ᑖᑉᓱᒧᖓ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ:

ᑎᑎᖃᑦ ᓈᓴᐅᑖ: 1BR-CUL0207
ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ: ᑲᓪᓇᑕᓐ ᑕᓯᖅ ᐱᓕᕆᐊᖓ
ᓇᒦᑦᓂᖓ: ᓴᓂᒧᑦ: 61º16’00”; ᑐᑭᒧᑦ: 98º30’00”
ᐱᑦᔪᑖ: ᐊᑕᐅᓯᖅᒧᑦ ᐊᕐᒍᒧᑦ ᓯᕕᑦᑐᕆᐊᖅᓂᖓ ᐃᓱᓕᑦᓂᖓ ᐃᒪᐅᑉ ᖃᓄᕆᑦᓂᖓ ᒥᐊᓂᕆᔭᐅᓂᖓ
ᖃᓄᕆᑦᑑᓂᖓ: “B”

ᑐᓴᐅᒪᖃᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑐᖓᓱᒃᑎᑕᐅᔪᑦ ᓴᕿᖅᑎᑦᑎᓂᖅᒧᑦ ᑐᖕᒐᓂ **ᓯᑎᐱᕆ 27, 2007** ᑕᒡᕗᖓ:

ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᓚᐃᓴᓕᕆᔨ
ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏ
ᑎᑎᕋᖃᖅᐹᖓ 119, ᐅᕐᓱᖅᑑᖅ, ᓄᓇᕗᑦ X0B 1J0
ᓯᕗᔭᐅᑖ: (867)360-6338; ᓱᒃᔪᑯᑦ: (867)360-6369;
ᖃᕆᑕᐅᔭᑯᑦ: licensing@nunavutwaterboard.org

ᐊᔨᖏ ᑕᒪᐃᑕ ᑐᒃᓯᖅᑐᕈᑕᐅᔪᑉ ᑎᑎᕋᖅᑕᖏ ᐱᔭᐅᔪᖕᓇᖅᑐᑦ ᐊᒃᑐᐊᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᓂᑦ, ᐊᑭᓖᔭᕆᐊᖃᖏᑎᑦᓗᒋᑦ, ᐊᑐᖅᓗᒋᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑦ ᑖᑉᑯᓇᓂ ftp ᐱᓕᕆᕕᑉᑎᖕᓂ ᒪᓕᒃᓗᒋᑦ ᑖᑉᑯᐊᑦ ᑐᕋᕈᑎᑦ:
http://nunavutwaterboard.org/1BR%20-%20REMEDIATION/1BR-CUL/2007%20Amendment/

ᐅᑯᓗᓃᑦ ᑖᒻᓇ ᑐᕋᖅᕕᒋᓗᒍ:

ᐸᒃ ᐳᕋᒃᒍᕐ, ᑉᐸᕐᓇᒃ ᒎᓕᑦ ᓇᒥᓂᖃᖅᑐᑦ
ᓯᕗᔭᐅᑖ: (807) 964-1657; ᓱᒃᔪᑯᑦ: (807) 964-1654;
ᖃᕆᑕᐅᔭᑯᑦ: p.brugger@sympatico.ca

ᑭᐅᔪᖃᖏᑦᐸᑦ ᑖᑉᓱᒧᖓ ᑐᓴᖅᓯᑦᔪᑎᒧᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒧᑦ ᐊᓂᒍᖅᓂᐊᓴᖅᓂᖓᓂ ᑖᒻᓇ ᑕᐃᓯᒪᔪᖅ ᐱᓕᕆᕕᒃᓴᖅ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐱᑦᔪᑎᒋᓗᒍ ᓴᒻᕕᑦᔪᑕᐅᓗᓂ ᐱᔪᖕᓇᕈᑎᓄᑦ ᐅᑎᖅᕕᐅᔪᒃᓴᐅᒐᓗᐊᓄᑦ, ᐱᑕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓄᑦ ᐃᓚᖓᓂ 58 ᑕᒡᕗᖓ 61 ᑖᑉᑯᓇᓂ ᐱᕐᑯᔭᓂ.