ᐃᓗᓕᕆᔨᖏᓐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᑦ

ᐱᕐᑯᖓᓂᐅᑉ ᐃᓱᐊᓂ ᐊᖏᑦᓕᒋᐊᖅᓯᔪᒪᓂᕐᒧᑦ
ᐃᒪᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᕐᑯᑉᓗᒍ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ

ᓄᓇᕗᒥ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᑯᑦ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᑖᕈᑎᖓ 2AM-WTP1826

ᑕᒪᑐᒥᖕᖓ ᐸᕐᓇᐃᔪᒃ:

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᖕᒐᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓ

ᐊᒻᒪᓗ

ᑭᕝᕕᒃᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᕐᑲᑎᑏᒃᑯᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 16, 2019

ᐅᑯᓄᖕᖓ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᑉᓗᑎᒃ

Hutchinson Environmental Sciences Ltd.

ᐊᒻᒪᓗ

GeoVector Management Inc.

ᐅᑯᐊ ᐸᕐᓇᒍᔾᔪᐅᔪᑦ:

ᓄᓇᕗᒥ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᑯᑦ

NTI – P.O. Box 1269, Cambridge Bay, Nunavut, X0B 0C0, Tel; (867) 983-5600, Fax: (867) 983-5624
KIVIA- P.O. Box 340, Rankin Inlet, Nunavut, X0C 0G0, Tel: (867) 645-2800, Fax: (867) 645-3855

ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᓇᐃᓪᓕᒋᐊᕈᑕᐅᔪᖅ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᐱᐊᓂᒃᓯᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᐅᔪᒥᒃ ᐊᒃᓂᒍ ᐃᒍᒃᑯᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᕐᑯᖓᓂᐅᑉ ᐃᓱᐊᓂ ᐃᓗᑦᑐᖅᑎᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ - ᐃᓚᒋᐊᕈᑕᐅᔪᒪᔪᒧᑦ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎᒥᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᒃ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᑯᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᑖᖅᑎᑦᑎᒍᑎᖓᓄᑦ ᓈᓴᐅᑎᓕᖕᒧᑦ ᐃᒪᓐᓇ 2AM-WTP1826 ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕐᑯᑎᖓᓃᑦᑐᖅ ᐃᒻᒪᕐᑳ 150 ᑭᓛᒥᑕᓂᒃ ᐅᖓᓯᖕᓂᓕᒃ ᖃᒪᓂᒃᑐᐊᑉ ᐅᐊᖕᓇᖓᓄᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕐᑯᑎᖓ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᓕᒃ BL 43-ᒥᒃ. ᕿᒥᕐᕈᓂᐅᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓯᒪᔪᖅ ᐅᑯᓂᖓ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐱᐊᓂᒃᓯᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᓗᐃᑦᑐᒃᑯᑦ ᕿᒥᕐᕈᔾᔪᑎᒥᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᔪᒃᑯᑦ.

ᐃᓗᐃᑦᑐᒃᑯᑦ, ᐊᒃᓂᒍ ᐃᒍ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᖕᒋᑦ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᑖᕈᑎᖓ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᖅ ᐱᒋᐊᕈᑕᐅᖅᑳᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᐊᐳᖅᑎᓐᓈᖅᑐᒥ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᓂᐅᔪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐱᕐᑯᖓᓂᐅᑉ ᐃᓱᐊᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᓯᕐᔪᐊᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒃᑯᑦ. ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒋᔭᖅᐳᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔪᖅ 21-ᓂᒃ ᐃᓱᒫᓗᑕᐅᔪᓂᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓱᒫᓗᑕᐅᔪᑦ ᒪᓕᒃᑐᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒋᔪᒪᔭᑉᑎᓐᓄᑦ ᐊᓯᖕᒋᓐᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᒍᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓄᑦ ᐊᒃᓂᒍ ᐃᒍ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᖕᒋᑦᑎᒍᑦ.

ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓚᐅᕋᑉᑕ ᖃᑉᓯᒃᑦᓚᖕᓂᒃ ᐃᓱᒫᓗᑎᒋᔭᑉᑎᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᑐᖅᓯᓂᐅᓇᔭᖅᑐᓂᒃ ᐃᒪᒃᑯᑦ ᐃᒪᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᐃᑎᓂᖓᓄᓪᓗ ᐃᓚᓯᒋᐊᕈᒪᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒃᑯᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓱᒫᓗᑕᐅᔪᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑑᔪᑦ ᓴᐃᒪᓂᒃᑯᑦ ᐊᕙᑎᕗᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒃᑯᑉᓗᒍ ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᓚᐅᖅᑐᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᐃᓪᓕᒋᐊᖅᓯᓯᒪᔪᖅ ᐃᒪᓐᓇ:

- ᐊᒃᓂᒍ ᐃᒍ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒋᓯᒪᔭᒥᓂᒃ mercury-ᖃᕐᒪᖔᑦ ᐃᒪᕐᑯᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᒪᓕᒃᑯᒋᑦ ᑎᑎᕋᐅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᒥᖅᑕᕐᕕᐅᕙᒃᑐᒃᑯᑦ. ᐊᒃᓂᒍ ᐃᒍᒃᑯᑦ ᐅᑉᓗᒥᒧᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᒥᓂᒃ mercury-ᖃᕋᔭᖅᑐᒃᑯᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᒥᓂᒃ ᒪᓕᒃᑯᓗᒍ ᐱᓕᕆᐊᕆᓂᐊᕐᓂᕋᓚᐅᖅᑕᖓ ᓄᓇᕗᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖕᒋᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑎᒪᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᕆᔭᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑦᑎᓯᒪᖕᒋᑦᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑎᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐃᓚᖑᓪᓕᖅᓯᒪᔪᑦ ᓇᓚᐅᑦᑖᕈᑏᑦ mercury-ᑯᑦ ᐃᓘᕋᖅᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᒥ ᓈᓴᐅᑎᑎᒍᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᖅᑕᐅᓯᒪᖕᒪᖔᑕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑦᑎᓯᒪᖕᒋᕐᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓚᖑᓪᓕᓕᕋᔭᖅᐸᑕ mercury ᐃᓘᕋᕐᓂᒃ.
- ᐃᓱᒫᓗᑕᐅᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᐃᒪᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓ. ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ, ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓗᑦᑐᖅᑎᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᓴᓂᕋᓇᔭᐅᔪᒧᑦ ᐋᔭᐃᓚᐅᕐᒪᑕ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᖃᓄᐃᓐᓂᓇᔭᖓᓄᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ cryo-ᑕᖃᕋᔭᕐᓂᖓ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑎᑕᐅᔭᓇᐊᓕᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓱᒫᓗᑕᐅᔪᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᓇᐊᓖᑦ ᐃᒪᖅ ᐃᓗᓕᖃᕐᑯᓇᒍ ᐃᓗᓕᓇᔭᓇᐊᖃᖕᒋᑕᖕᒋᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒫᓗᑕᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᐊᕙᑎᐸᑎᓐᓂᒃ.
- ᓇᓗᓇᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐃᒪᒃᑲᓐᓂᖅ ᐅᓕᕙᓪᓕᐊᔪᒃᑯᑦ 1:100-ᐅᑭᐅᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓇᔭᕐᒪᖔᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐃᒪᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᒥᒃ ᐱᕐᑯᑎᕐᔪᐊᕐᒥ.
- ᐊᒃᓂᒍ ᐃᒍ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑎᑦᑎᓯᒪᖕᒋᑦᑐᑦ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᒥᒍᑦ. ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ, ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑎᑦᑎᓇᔭᕐᒪᑕ ᐃᒪᖃᕐᓂᖅᓴᐅᑎᓪᓗᒍ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᓇᔭᖅᑐᒥᒃ ᐃᒪᐅᑉ ᓇᓕᒧᑏᑦᓕᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᖓᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᒃ ᑰᕕᒡᔪᐊᕋᔭᓕᖅᐸᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᓇᔭᕐᒪᖔᑕ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒃᑯᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒃᑯᑦ. ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ, ᑐᑭᓯᓇᙱᑦᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᓯᓚᐅᑉ ᓂᒡᓕᓇᕐᓂᖓ ᐊᒃᑐᖅᓯᓂᖃᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑦ ᖁᐊᖑᔪᒧᑦ ᐃᒪᐅᑉ ᓇᑎᐊᑕ ᐊᑖᓂ ᐊᒻᒪᓗ WRSF-ᑯᑦ, ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᒪᑐᓯᒪᓕᖅᐸᑦ.
- ᐊᒃᓂᒍ ᐃᒍ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᒪᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓗᑦᑐᖅᑎᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᐅᓗᓇᐊᓇᖅᑐᖃᕐᑯᓇᒍ ᐃᖃᓗᖕᓄᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᒃ ᒪᑐᓯᒪᓕᖅᐸᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑐᑭᓯᓇᙱᑦᑐᖅ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ ᐃᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᕐᑯᔨᖕᒪᖔᑕ ᐃᓗᑦᑐᖅᑎᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᒥᑦᑕᐃᓕᔾᔪᑏᑦ ᐅᖓᑖᓄᖅᑳᕋᑎᒃ.
- ᐊᒃᓂᒍ ᐃᒍ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓯᒪᖕᒋᑦᑐᑦ ᐃᑎᓂᖓᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒥᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐊᑑᑎᖃᕋᔭᕐᒪᖔᑦ ᑯᕕᖅᑕᕐᕕᑦ ᒪᕐᕉᒃ (ᑕᓯᖅ D1 ᐊᒻᒪᓗ D5).
- ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖕᒋᓐᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᑦ ᐃᒪᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᓄᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ ᑕᓯᕐᒧᑦ A53-ᑯᑦ (ᐃᖃᓗᖃᖅᑐᖅ ᑕᓯᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓇᔭᖅᑐᖅ IVR ᓴᙱᒋᓂᖓᒍᑦ ᑕᓯᒃᑯᑦ) ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᖅ.
- ᐃᒪᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔪᖅ, ᓴᕕᕋᔭᐃᑦ ᓴᖅᑭᑉᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓗᑦᑐᖅᑎᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᓴᓂᕋᒃᑯᑦ, ᓴᓂᕋᓇᔭᐅᔪᖅ ᒪᓕᒋᐊᓕᒃ ᐃᒪᕐᑯᑎᒋᔭᐅᔫᑉ ᖃᓄᐃᑦᑑᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ. ᐊᒃᓂᒍ ᐃᒍ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓗᓕᖕᒋᑦ ᐃᓗᑦᑐᖅᑎᖅᓯᒪᔫᑉ ᓴᓂᕋᖓᓂᙱᖅᑐᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒃᑯᑦ ᐃᒪᕐᑯᑎᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᒃᑯᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᐅᓂᐊᕐᒪᑦ

NTI – P.O. Box 1269, Cambridge Bay, Nunavut, X0B 0C0, Tel; (867) 983-5600, Fax: (867) 983-5624
KIVIA- P.O. Box 340, Rankin Inlet, Nunavut, X0C 0G0, Tel: (867) 645-2800, Fax: (867) 645-3855

ᓇᓕᒧᑏᓕᖅᓯᒪᓂᖅᓴᐅᔪᒃᑯᑦ ᖃᓕᖅᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᑯᐸᓗᒋᑦ ᑐᐊᐸᖕᓄᑦ ᒪᑐᓯᒪᓕᖅᐸᑦ. ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖓ ᑕᒡᕗᓇ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᓂᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᐊᕐᓂᖓ ᑕᑯᔭᐅᔭᕆᐊᓕᒃ.

ᐃᓱᒪᔨᑎᐸᑎᓐᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒥᔪᒍᑦ ᐃᒪᐅᑉ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᔪᒪᓂᒃᑯᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓇᐃᓪᓕᒋᐊᖅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᐅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᒪᓐᓇ:

- ᐱᒋᐊᕈᑎᒃᑯᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᖅᑕᐅᓯᒪᙱᑦᑐᓪᓗ, ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓯᒪᔪᖅ ᓇᓗᓇᕈᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒃᓂᒍ ᐃᒍᒃᑯᑦ ᒪᓕᒍᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑕ ᒪᓕᒃᑕᒃᓴᓂᒃ ᐊᖏᕈᑕᐅᔪᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᕙᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒃᑯᑦ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᑦ ᐃᖏᓄᑦ.
- ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᒪᑐᓕᖅᐸᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᓂᕆᐅᖕᓂᖃᕐᒪᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐱᕐᑯᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐸᐸᑕᐅᙱᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑐᕈᓐᓃᖅᑎᑕᐅᒥᐊᕋᔭᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᖅᑕᐅᓇᔭᙱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐃᒋᑕᐅᓇᔭᕐᓂᖏᓐᓄᓪᓗ ᓄᓇᐅᑉ ᐊᑖᓂ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᒥ. ᐃᓱᒪᔨᑎᖃᖅᑐᒍᑦ ᐊᑑᑎᖃᕋᔭᕐᒪᖔᑦ ᒪᑐᒃᐸᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒃᑯᑦ ᐊᒃᓂᒍ ᐃᒍᒃᑯᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᓐᓃᖅᐸᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓇᔭᕐᒪᖔᑦ ᒥᐊᓂᖅᓯᒍᑎ ᐊᑭᓕᐅᑎ ᒪᑐᓯᓂᐊᕐᓗᓂ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ.
- ᖃᓂᑦᑑᔪᒃᑯᑦ (24 ᐃᑲᕋᑦ) ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᐹᒃᑯᑦ ᐱᕕᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᑭᒃᓕᖅᖃᖅᑐᒃᑯᑦ ᐃᓗᑦᑐᖅᑎᓇᓂᒃᑯᑦ ᖃᒥᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᙱᑦᑐᖅ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᖓᓂᒃ ᑕᒡᕗᓇ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᒃᑯᑦ.
- ᑕᒪᕐᒥᓗᒃᑖᖅᑲᔭᑦ ᑐᐊᐸᐃᑦ ᖃᓕᖅᑐᕈᑕᐅᓇᔭᖅᑐᑦ (ᑐᐊᐸᐃᑦ ᐃᑉᔪᐃᑦ ᖃᓕᖅᑐᕈᑕᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᐅᔭᖅᑲᓄᑦ) ᐳᐊᕆᔭᖅᑕᐅᔪᑦ ᑕᒡᕗᓇ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒃᑯᑦ ᐃᒋᑕᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᐊᒃᓂᒍ ᐃᒍᒃᑯᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᐊᑑᑎᖃᕋᔭᙱᒻᒪᑕᒍᖅ ᐱᕈᕐᕕᐅᒃᑲᓂᕋᔭᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐊᒃᓂᒍ ᐃᒍᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔭᕆᐊᓖᑦ ᓱᖕᒪᑦ ᑕᓲᑦ ᓇᑎᖏᑦᑕ ᐃᓗᓕᕆᔭᖏᑦ (ᑕᒪᕐᒥᓗᒃᑖᖅᑲᔭᑦ ᖃᓕᖅᑐᖅᑕᐅᓇᔭᖅᑐᒃᑯᑦ) ᐱᕈᖅᓲᕝᕕᐅᒃᑲᓂᕈᓐᓇᕋᔭᙱᑦᑐᑦ.
- ᑐᑭᓯᓇᓪᓚᑦᑖᙱᑦᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎ ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᖕᒪᖔᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᓂᒃ/ᐅᖅᓱᐊᓗᒋᔭᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᒪᓕᖕᒪᖔᑕ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᒃᑯᑦ ᐃᑯᐊᓪᓚᒃᑎᕆᕝᕕᐅᓇᔭᖅᑐᓂᒃ.
- ᐃᖃᓗᖃᕐᕕᐅᔪᒃᑯᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᐃᓗᓕᖅᙱᑦᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓇᔭᕐᓂᙱᓐᓄᑦ, ᐱᕕᒃᓴᕆᔭᐅᔪᓄᑦ, ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ, ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓈᒻᒪᒃᑐᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓇᔭᖅᑐᒃᑯᑦ.
- ᓂᒡᓕᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᔪᒃᑯᑦ ᐅᓂᑉᑳᓕᐊᖅ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᑉᑰᓐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑎᒧᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᒃᓂᒍ ᐃᒍ ᐳᔭᕋᖕᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᒥᕐᕈᔭᐅᑉᓗᓂ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓐᓄᑦ. ᓂᒡᓕᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᕆᔭᖓ ᐊᑐᓕᖅᑯᔨᓯᒪᔪᖅ ᓂᒡᓕᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᖃᓕᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ 4.7 ᒥᑕᒃᑯᑦ ᓈᒻᒪᒃᑑᔭᖅᑐᖅ. ᑭᓯᐊᓂ, ᑭᕙᓪᓕᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᑦ ᐊᒃᓂᒍ ᐃᒍᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᖁᑉᓗᒋᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒥᒃ ᓂᒡᓕᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᓂᒃ ᐱᖁᖓᓂᐅᑉ ᐃᓱᐊᓂ WRSF-ᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᓲᖕᒋᑦᑕ ᓇᑎᖕᒋᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ WRSF ᖃᓂᒋᔭᖓᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᐅᑉᓗᒥᒧᑦ ᒪᓕᓕᕈᓐᓇᖁᑉᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᐅᑕᐅᕙᒃᑐᒃᑯᑦ ᐊᑐᙱᖕᒐᕐᓗᑎᒃ ᓂᒡᓕᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᕈᑎᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑎᓂᒃ Portage WRFS-ᖓᓂ ᐊᐳᖅᑎᓐᓈᖅᑐᒥ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᒥ. ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᐅᕙᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᑑᑎᖃᖅᑎᒋᖕᒪᖔᑦ ARD/ML-ᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᒃᑯᑦ ᑕᐅᕙᓂ WRSF-ᖓᒍᑦ. ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ, ᑐᑭᓯᐅᒪᓇᕐᓂᖅᓴᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᑎᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓕᓈᓕᖅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᕐᒪᑦ ᖁᐊᖑᓂᖓᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᓯᒃᑲᓐᓂᖏᑦᑎᒍᑦ ᖁᐊᖑᖅᑎᓇᔾᔪᑎᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᖁᖓᓂᐅᑉ ᐃᓱᐊᓂ WRSF-ᑯᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐊᑑᑎᖃᖅᑎᒋᖕᒪᖔᑦ ᖁᐊᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ WRSF-ᑯᑦ, ᐃᒪᖃᐃᓐᓇᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓄᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ WRSF ᖃᒥᒃᑲᐃᔾᔪᑎᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅ ᐊᒃᑐᖅᓯᓂᖃᕐᓂᐊᕐᓂᖓ ᐃᒪᐅᑉ ᑰᖕᓂᖓᓄᑦ WRSF-ᒥ ᐃᒪᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᓄᑦ Mammoth Lake-ᒥ.

NTI – P.O. Box 1269, Cambridge Bay, Nunavut, X0B 0C0, Tel; (867) 983-5600, Fax: (867) 983-5624
KIVIA- P.O. Box 340, Rankin Inlet, Nunavut, X0C 0G0, Tel: (867) 645-2800, Fax: (867) 645-3855