ᑕᒍᓴᓐ ᓯᒥᒃ ᑲᓚᒃ
ᐃᐊᓐᔭᓂᐊᑦ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓂᒡᓗ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᑎᑦ

ᑎᑎᖅᐅᑎᑉᑕ ᓈᓴᐅᑎᖓ; 2001-0590-050
ᔪᓐ 6, 2001

ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖕᒋᑦ
ᓄᓇᓕᓇᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᓇᐊᖃᕐᕕᒃ
ᑎᑎᖃᖅᑖᕐᕕᖓᑕ ᓈᓴᐅᑖ 360
ᕐᑯᕐᓗᖅᑐᖅ, ᓄᓇᕗᑦ
XOE 0E0

ᑐᓂᔭᐅᔪᖅ: ᔭᒃ ᑲᓂᐊᖅ, ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖕᒋᑦ ᓄᓇᓕᓇᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᓇᐊᖃᕐᕕᖕᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ

ᐱᔾᔪᑎᖓ: ᐆᑕᕐᓇᖅᑐᖃᖅᑐᑦ ᐅᔭᖃᑦ ᓴᕐᕝᐅᓂᖓᑕ ᑎᑎᖃᐅᑎᖕᒋᑦ

ᔭᒃᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᐳᖓ:

ᓗᐊᕋᒃᑯ ᐊᒻᒪ FSC ᖃᐅᔨᓴᐃᕐᓂᒃᐳᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᕐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᕐᓂᒃ. ᓗᐊᕋᒃᑯ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᖓ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᑕᐅᔪᖅ ᐃᓚᐅᑎᑉᐸᕗᑦ. ᐅᓂᒃᑳᖅᑕᑎᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᑦ ᑎᑎᖃᐅᑎᓂᒃ ᑐᕐᑯᖅᓯᓯᒪᕝᕕᖕᒥᒃ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᕗᖅ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒋᓚᐅᖅᑕᐃᑦ ᒪᓕᒃᓗᒍ. ᓇᐃᒡᓕᒋᐊᕐᓗᒍ:

θ ᓇᓯᒃᓐ ᐅᓂᒃᑳᖅᑕᖓ ᑐᑭᐅᓯᒪᔫᔭᓐᖏᓚᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᓴᕿᑕᐅᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᐱᓕᓇᐊᖑᔪᒥᑦ. ᐃᓱᒪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐆᑕᕐᓇᖅᑐᖃᖅᑐᓂᒃ ᓴᕿᑦᑎᓇᔭᕐᓂᓇᔭᖓ ᐱᓕᓇᐊᖃᕐᖃᑕᐅᔪᑉ ᐅᖓᑎᓗᐊᖓᓄᑦ ᓴᕿᑦᑎᓇᔭᕐᓂᕋᖅᑕᐅᔫᔭᕐᓂᖓᓂᒃ.

θ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᓗᓇᐊᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓇᔭᕐᓂᖓᓄᑦ ᑲᓐᓄᔭᖅ ᐅᖓᑖᕐᑯᑕᐅᓯᒪᔫᔭᖅᐳᑦ ᐅᓗᓇᐊᓇᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓂᖏᑦ.

θ ᐃᓱᒪᒌᓗᑕᐅᕗᖅ pH -ᒋᔭᖓᓂ ᐅᓗᓇᐊᓇᕈᓐᓂᖅᑐᖅ ᐊᓯᓂᒃ, ᓂᑯᓐ ᐊᒻᒪ ᐊᓐᑎᒥᓂᐊ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓱᒪᒌᑖᐅᕗᖅ. ᑭᓯᐊᓂ, ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐃᒃᐱᒋᔭᐅᓇᔭᖅᑐᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓐᖏᓚᖅ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᓇᓯᒃᓐ ᐅᓂᒃᑳᖓᓂ.

θ ᓇᐅᑦᑎᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᓇᐊᖑᔪᑦ ᓴᕿᑕᐅᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᔪᑦ ᒫᓐᓇ ᓯᕗᓂᐸᑎᓐᓂᓗ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᔪᓂᒃ.

ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᒃ ᐱᓕᓇᐊᖃᕐᕕᐅᓕᓚᐅᓐᖏᓐᓂᖓᓂ:

1. ᐊᓯᓂᒃᒥᑦ ᓯᑦᑎᕈᑎᔪᖅ ᐃᓱᒪᒌᓗᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐅᔭᖃᓂᒃ ᐊᒃᑕᑯᓂᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑐᑦ ᐆᓇᕐᓂᓇᔭᖓᑕ ᑐᓴᒐᒃᓴᖓᓂ ᐅᔭᖃᓂ ᐋᖅᑭᐊᖅᑕᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪ B3 ᐋᖅᑭᐊᖅᑕᐅᓂᓇᔭᖓᓂ. ᐊᖏᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐋᓯᓂᒃᖓ ᓴᕿᑦᑐᖅ ᐊᒃᑕᑯᓂ ᐱᑕᖃᕈᓐᓂᖅᑎᑕᐅᓇᔭᖅᐳᖅ.

2. ᑐᓴᒐᒃᓴᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᔾᔪᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᓯᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᑯᓐ ᓴᒃᑕᐅᕗᑦ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ. ᑭᓯᐊᓂ ᐱᓕᓇᐊᖃᒃᑲᓐᓂᓇᐊᖃᖅᐳᑦ ᓴᕿᑦᑎᔪᒪᓗᑎᒃ ᓇᑭᓐᖓᓇᐊᒃᓴᖓᓂᒃ ᓴᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᒃᐱᒋᔭᓇᔭᖓᓂᒃ ᐊᕙᓗᒥᐅᑕᓄᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᑖᓐᖑᖅᑎᖅᑕᐅᔾᔪᓯᒃᓴᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐃᓄᐅᔪᓂ. ᓄᓇᓕᓇᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᓇᐊᖑᔪᑦ ᐱᓕᓇᐊᖑᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓗᑎᒃ ᐃᒪᐅᑉ ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᓇᔭᖓᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐅᓗᓇᐊᓇᖏᑎᒋᒋᐊᒃᓴᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᒃ ᓴᕕᒃᓴᐃᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᖃᑦᑕᓇᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᓴᕕᖕᓂᒃ ᑲᑎᒪᐅᖅᑐᓂᒃ ᐃᓂᐅᔪᒥ ᓴᕿᑦᑐᐅᓂᐅᔪᒥ.

ᔭᓗᓇᐃᑦ 4910 53 Street, P.O. Box 1777, Yelowknife, NT Canada X1A 2P4 ᐅᖃᓗᑖ: (867) 920-2882, ᓱᒃᔪᒃᑯᑦ (867) 920-4319, ᖃᓇᑕᖕᖑᐊᑎᒍᑦ: fscnorth@fsc.ca
ᐃᖃᓗᐃᑦ building 1052, P.O.Box 1779, Iqaluit, NT Canada XOA 0H0 ᐅᖃᓗᑖ: (867) 979-5711, ᖃᓇᑕᖕᖑᐊᑎᒍᑦ: fsnunavut@fsc.ca
ᐹᐃᑦᕼᐅᐊᓯ Suite 202, 107 Main Street, Whitehouse, Yukon, Y1A 2A7 ᐅᖃᓗᑖ: (867) 979-0555, ᓱᒃᔪᒃᑯᑦ (867) 633-2481, ᖃᓇᑕᖕᖑᐊᑎᒍᑦ: fsyukon@fs.ca

`

3. ᓴᕕᑦ ᓇᓂᓐᓂᖏᑦ ᐊᒃᑕᑯᓂ ᓴᕿᔭᖅᑐᓂ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᐅᒋᐊᖅᐳᑦ ᑭᑦᒐᖅᑐᐃᓂᕆᔭᖏᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓗᒋᑦ ᐅᓇᕐᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐅᒃᑑᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐅᑦᑕᓗᓐᓃᑦ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓗᒋᑦ ᐅᑦᑕᓗᓐᓃᑦ ᓴᕐᑕᐅᔪᑦ ᐅᒃᑑᑕᐅᔪᑦ ᓴᕿᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ.

4. ᐃᒪᕐᒧᑦ ᓇᓕᒧᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᑯᑉᓕᕆᔭᐅᔪᓪᓗ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᑯᕕᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᒃᑕᑯᓂᑦ ᐅᔭᖃᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᕕᖕᒥᓂᑦ ᑲᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓴᕿᐅᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᐊᐅᓚᑦᑕᐅᔾᔪᓯᒃᓴᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ.

5. ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᓐᓃᕐᓂᕆᔭᖓ ᐊᐃᕐᓐᖃᖅᑐᖅ-ᐸᐅᒃᓴᒥᒃ ᓴᕕᖕᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖅᐳᖅ ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᓐᓃᕐᓂᕆᔭᖓ ᓴᕿᕐᑯᓗᒍ ᐊᑐᖅᑕᐅᔾᔪᓯᒃᓴᖓ ABA ᓴᕿᑕᐅᓂᕆᔭᖏᓐᓄᑦ.

6. ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓴᕐᑕᐅᔪᖅ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐊᒃᑕᑯᓂ ᐃᓕᕐᓂᑯᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕐᑯᔨᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᔾᔪᓯᐅᔪᓂ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᕕᖕᓂ.

7. ᐃᓛᒃᑯᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᓴᕕᖕᒥᒃ ᓴᒃᕿᑦᑎᔪᑦ ᐱᕝᕕᒃᓴᖃᕐᑯᔨᓗᑎᒃ ᐃᓛᒃᑰᖓᓂᕐᒥᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᑎᓪᓗᒍ, ᐊᑭᓗᖕᓂᖅᓴᐅᕐᑯᔨᓗᑎᒃ ᐊᑭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᐊᖏᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᔾᔪᓯᖃᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᔾᔨᒋᔭᐅᓐᖏᑦᑐᒃᑯᑦ.

ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᒻᒪᕆᓕᖅᐸᑕ ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᕝᕕᓂᖃᕐᓗᑎᒃ ᑲᔪᓯᒻᒪᕆᒃᑎᓪᓗᒋᑦ

1. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᖅ ᓇᓃᓐᓂᖓ, ᐃᓂᖏᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ ᐊᓯᓂᒃ ᓄᓇᒋᔭᐅᔪᓂ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᐅᓂᐊᖅᑐᓂ ᑐᕋᕐᕕᐅᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᓕᕐᑯᓯᖏᑦ ᓴᕿᑕᐅᓗᑎᒃ ᓇᐅᑦᑎᖅᑐᖅᑕᐅᔪᓂᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᓗᑎᒃ.

2. ᑲᔪᓯᐅᐃᒪᓐᓇᖅᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᖅ ᐅᔭᖃᓂ ᐅᑕᕐᓇᖅᑐᓂ ᓴᕐᑕᐅᕝᕕᐅᔪᓂ ᓴᕕᖕᓂᓗ ᓯᖅᑭᑎᑎᔪᓂ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᓄᑕᓄᑦ ᐃᓂᐅᔪᓄᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᓴᕿᑕᐅᕝᕕᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ.

3. ᑐᓴᒐᒃᓴᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑕᐅᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᓱᓇᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒋᐊᒃᓴᖏᓐᓂ ᓇᓃᑦᑕᓇᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒡᓗ.

4. ᓇᐅᑦᑎᖅᑐᕐᕕᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᒋᐊᖃᖅᐳᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᔪᒪᓗᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᐃᒪᖅ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᒋᓂᖓᓂᒃ ᑯᕕᔭᐅᔪᖅ ᐳᐊᓇᔭᖅᑕᐅᓂᑯᓂᑦ ᑲᑎᑕᐅᒪᔪᓂᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔪᓂ ᐃᓚᐅᓗᒋᑦ ᐊᑉᕐᑯᑎᑦ ᑕᖕᒪᕐᕕᓪᓗ. (ᐃᓂᖏᑦ)

ᐅᖃᖃᑎᒋᓂᐊᖅᐸᕐᒪ ᐊᐱᕐᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ.

ᐅᕝᕙᓐᖓᖅᑐᖅ
ᕗᒍᓴᓐ ᓯᒥᒃ ᑲᓚᒃ

ᕐᓐ ᑭᐊᓐ ᐃᐊᓐᔭᓂᐊ
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ, ᐊᕙᓗᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ

ᔭᓗᓇᐃᑉ 4910 53 Street, P.O. Box 1777, Yelowknife, NT Canada X1A 2P4 ᐅᖃᓗᑖ: (867) 920-2882, ᓱᒃᔪᒃᑯᑦ (867) 920-4319, ᖃᓇᑕᖕᒍᐊᑎᒍᑦ: fscnorth@fsc.ca
ᐃᖃᓗᐃᑦ building 1052, P.O.Box 1779, Iqaluit, NT Canada XOA 0H0 ᐅᖃᓗᑖ: (867) 979-5711, ᖃᓇᑕᖕᒍᐊᑎᒍᑦ: fsnunavut@fsc.ca
ᕿᐃᕐᕼᐅᐊᓯ Suite 202, 107 Main Street, Whitehouse, Yukon, Y1A 2A7 ᐅᖃᓗᑖ: (867) 979-0555, ᓱᒃᔪᒃᑯᑦ (867) 633-2481, ᖃᓇᑕᖕᒍᐊᑎᒍᑦ: fsyukon@fs.ca