ᓯᕕᑭᓐᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓂᑉᑲᐅᓯᐅᔪᑦ

ᒥᐅᕆᒪᕐ ᐺᐅᑉ ᐲ ᓇᒥᓂᖅᑲᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒻᐱᐊᒃᑦ ᓴᕕᒃᓴᖅᓯᐅᖅᑎᑦ ᓇᒥᓂᖅᑲᖅᑐᑦ, ᑲᑐᔾᖅᑎᒌᒃᓗᑎᒃ ᑖᑉᑯᐊᖑᔪᑦ ᐺᐅᑉ ᐲ ᑲᑐᔾᖅᑎᒌᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᖅ ("HBJV") ᑐᒃᓯᖅᑐᕐᑐᑦᐋᕿᒋᐊᕈᑎᒃᓴᒥᒃ ᑖᑉᓯᒧᖓ ᓄᐊᕐᑦ ᐺᐅᑉ ᐲ ᐃᒪᖅᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᑯᑎᒥᒃ NWB2HOP0002 ᐱᔪᓐᓇᕐᑯᑉᓗᒍ ᓴᓇᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᐸᓕᐊᓂᖓᓂᒃ ᓄᑖᖅ ᐊᓇᖅᓄᑦ ᓴᓗᒪᖅᓴᐃᕕᐅᔪᒧᑦ ᐱᓕᕆᑦᔪᑎᑦ ᑕᒡᔪᓂ ᕕᒃᑎ ᓯᓂᒃᑕᐅᒪᕕᖓᓂ. ᑖᒡᓇ ᐱᔪᓐᓇᕈᑦ ᒫᓇ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐃᒪᐅᑉ ᐊᑐᖅᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖅᑕᑰᖅᓂᖅᒧᑦ ᐊᒃᑕᑯᓂᒃ ᐱᑦᔪᑎᖃᖅᑐᓄᑦ ᓯᑯᓕᐊᖅᐸᓗᒃᑐᓄᑦ ᓯᑎᔪᓄᑦ ᐃᑰᑕᖅᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᓂᒃᑕᐅᒪᕕᒃᒥ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐃᒪᖅ ᐊᑐᒐᐅᓂᖓᓄᑦ ᑕᒡᔪᓂ ᕕᒃᑎ ᑕᓯᖅᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᕗᔾᕗᕐᓈᒃ ᑕᓯᖅᒥ.

ᒫᓇᐅᔪᖅ ᑕᒪᐃᑕ ᐊᓇᖅᓄᑦ ᐊᒃᑕᑯᑦ ᑕᒡᔪᓂ ᕕᒃᑎ ᓯᓂᒃᑕᐅᒪᕕᖓᓂ ᐊᒃᑕᒐᐅᔪᒃᑐᑦ ᐊᓇᐃᑦ ᑯᕕᑦᑕᖅᒐᐅᕕᖓᓄᑦ ᐃᓗᑐᓂᖅᓄᑦ. ᑖᒡᓇ ᐃᓕᐅᖅᖅᓂᖓ ᑲᐃᕕᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᓇᖅᓄᑦ ᓴᓗᒪᖅᓴᐅᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᑦᔪᑕᐅᔪᑦ ᐃᓗᐊᖅᓯᑦᔪᑕᐅᓗᐊᖅᓂᐊᖅᑐᖅ ᒫᓇ ᐊᓇᖅᓄᑦ ᐱᓕᕆᑦᔪᑕᐅᔪᓄᑦ ᑕᒪᑯᓄᖓ (1) ᐱᑕᖅᑎᑦᓂᖓᓄᑦ ᐃᓕᑯᑦ ᒪᒃᑭᐃᖓᔫᒃᓂᒃ ᐋᕿᒃᓱᐃᓂᖏᓄᑦ ᐊᒃᑕᑯᑦ, (2) ᑯᕕᑦᑕᖅᓂᖏ ᐊᓇᐃ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓗᒪᐃᑦᑐᑦ ᐃᒪᐃᑦ ᓇᔪᒐᖅᓕᖅᑎᑦᓗᒋᑦ ᐅᖓᓯᒃᑐᒧᑦ ᕕᒃᑎ ᑕᓯᖅᒥᑦ ᐃᓗᐃᓕᕈᑕᐅᓂᐊᖏᑦᒪᑦ ᖃᓄᓇᑦᓂᖓᓄᑦ ᕕᒃᑎ ᑕᓯᖅᒥ ᐃᒪᖅᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ (3) ᐊᑐᓇᐊᖃᕈᐃᕈᑕᐅᓗᓂ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᓚᐅᖅᖅᓂᖏᓄᑦ ᐊᓇᐃᑦ ᓱᕈᖅᓇᖅᓂᖏᓄᑦ ᑕᒡᔪᓂ ᕕᒃᑎ ᑕᓯᖅᒥ ᐅᓕᕕᑦᑕᖅᓂᖏᓂᑦ ᐊᓇᖅᓄᑦ ᑯᕕᑦᑕᖅᕕᐅᔪᑦ ᐅᐱᖕᒐᒥ ᐊᐅᒃᑐᖅᐸᓕᐊᓂᖓᓂᑦ.

ᑖᑉᑯᐊᑦ ᑲᐃᕕᑦᑕᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᕕᐅᔪᑦ ᑕᒪᑯᐊᑦ ᐊᐃᐸᖓ ᒪᒃᕈᒃᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᕈᑎᑖᕈᑕᐅᓯᒪᔪᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᔭᐅᓯᒪᒧᖅ ᑕᒡᔪᓂ ᐹᔅᑕᒃ ᓯᓂᒃᑕᐅᒪᕕᖓᓂ 1997ᒥ. ᑖᒡᓇ ᒥᒃᓴᐅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᒪᖅᓂᖓᓄᑦ ᐊᖏᓂᖓ ᐹᔅᑕᒃᒥ ᐅᖓᑦᑯᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐃᐸᖓ ᐊᑐᒐᐅᒋᐊᖅᓯᒪᖏᑦᑐᖅ. ᑖᒡᓇ HBJV ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥᒃ ᐊᓯᐸᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᐃᐸᓇᔭᕐᓗᐊᖓ ᑲᐃᕕᑦᑕᖅᑐᑉ ᐱᓕᕆᕕᐊᓂᑦ ᑕᒡᔪᖓᑦ ᐹᔅᑕᒃᒥ ᓯᓂᒃᑕᐅᒪᕕᖓᐊᓂᑦ ᑕᐃᑯᖓ ᕕᒃᑎ ᑕᓯᖅᒧᑦ ᓯᓂᒃᑕᐅᒪᕕᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᐅᖃᕈᖅᓗᒍ ᐊᐅᔭᖓᓂ 2000. ᐃᓄᒋᐊᒃᓂᖅᐹᖑᔪᒃᓴᖅ ᕕᒃᑎ ᓯᓂᒃᑕᐅᒪᕕᖓᓂ ᐊᑐᒐᐅᓂᖓᓂ 2001 ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᖅ 50-60 ᐃᓄᐃᑦ, ᑐᖓᐅᑦᓗᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᐃᓄᒋᐊᒃᓂᖅᐹᖓᓄᑦ 95 ᐃᓄᐃᑦ. ᐊᑦᑕᑕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᕗᖓ ᐱᔪᓐᓇᕈᑎᒧᑦ ᐋᕿᒋᐊᕈᑎᒃᓴᒧᑦ ᑕᒪᑯᐊᑦ ᑎᑎᕋᑐᖅᖏ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᓂᖏᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕕᑭᓐᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᐅᓚᓂᖓᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓴᓇᔾᖓᓂᑦ CMS Group Inc.

ᑖᑉᑯᐊᑦ HBJV ᐃᓕᑕᖅᓯᓯᒪᔪᑦ ᑕᒪᓇ ᐺᐅᑉ ᐲ ᖃᓂᖓ ᐊᕙᑎᓄᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᐅᔪᓄᑦ ᐃᒃᐱᒋᓴᕋᐃᑦᑑᒃᒪᑦ. ᑖᒡᓇ ᐅᒃᑐᒐᐅᔪᖅ ᓴᓇᔭᒃᓴᖅ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᑦᔪᑎᖃᖏᑦᑐᖅ ᐊᒃᑐᐊᓗᐊᖅᓂᒃᓴᖓᓂᒃ ᐊᕙᑎᓄᑦ. ᑖᒡᓇ HBJV ᐃᓱᒪᒋᔭᖅᒥᒐᒥ ᖃᓄᓇᑦᓂᖓᓂᒃ ᕕᒃᑎ ᑕᓯᐅᑉ ᐃᒪᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒪᐃᑦᑐᒥᒃ ᑖᒡᓇ HBJV ᐱᑕᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅ ᐊᑐᒐᐅᖃᑦᑕᖅᑐᒃᓴᒥᒃ ᐃᒪᐅᑉ ᖃᓄᓇᑦᓂᖓᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑐᐃᑦᔪᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᖃᓄᓇᑦᓂᖓ ᐃᒪᐅᑉ ᐃᓗᐃᑦᑐᒥᒃ ᐊᒃᑐᐊᔭᐅᑦᑕᐃᓕᓂᖓᓄᑦ.

ᑖᒡᓇ HBJV ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᐱᒋᐊᖅᓂᖓᓂᒃ ᓴᓇᓂᖏ ᑕᒪᑯᐊᑦ ᐱᓕᕆᑦᔪᑕᐅᔪᑦ ᖃᓂᖓᓂ ᔪᓚᐃ 15, 2000. ᑭᓯᐊᓂ, ᑕᒪᑯᐊᑦ ᐱᓕᕆᑦᔪᑎᑦ ᐊᑐᒐᐅᓕᒪᕆᒃᓂᐊᖏᑦᑐᑦ ᕕᕈᐊᕆ 2001 ᑎᑭᑦᑎᖅᓗᒍ.